GARANZIA: Burlington Medical, LLC garantisce i suoi indumenti di protezione dalle radiazioni per 5 anni dalla data di produzione. Il venditore garantisce che il capo è esente da difetti di materiale e lavorazione per questo periodo ed è obbligato alla riparazione e sostituzione di qualsiasi prodotto difettoso. La garanzia non copre i danni derivanti dalla normale usura, abuso, abrasione o mancata osservanza delle istruzioni per la cura e l'uso. Il venditore declina tutte le altre garanzie, espresse o implicite. Le modifiche apportate ai capi dalla struttura o da chi le indossa invalidano tutte le garanzie.

MANUTENZIONE: Contatta il team di assistenza clienti di Burlington Medical, LLC al numero 800-221-3466 per assistenza con qualsiasi grembiule che necessita di attenzione.

RESI: Gli indumenti di radioprotezione sono venduti su base non annullabile e non restituibile.

RIPARAZIONI: I grembiuli possono essere restituiti per piccole riparazioni alla rilegatura, alle cuciture e alle cinghie esterne fino a 5 anni dall'acquisto. Tutte le riparazioni devono essere autorizzate da Burlington Medical, LLC e richiedono un numero RMA (valido per 30 giorni dalla data di emissione). I pacchi non autorizzati inviati in contrassegno NON saranno accettati. Al ricevimento, il capo riceverà una pulizia profonda seguita da una valutazione delle riparazioni necessarie; Il proprietario sarà informato di eventuali costi associati e/o difetti prima che vengano effettuate le riparazioni.

MODIFICHE: I grembiuli su misura possono essere restituiti per modifiche entro 6 mesi dalla data di spedizione. Le modifiche richieste entro 60 giorni dalla data di spedizione sono gratuite. Per le modifiche richieste dopo 60 giorni e prima di 6 mesi dalla data di spedizione verrà addebitata una tassa di modifica. Non sono previste modifiche dopo 6 mesi dalla data di spedizione. Tutte le modifiche devono essere autorizzate da Burlington Medical LLC e richiedono un numero RMA valido per 30 giorni dalla data di emissione. I pacchi non autorizzati ricevuti senza RMA NON saranno accettati.

TUTTE LE MODIFICHE, LE RIPARAZIONI E LE RICHIESTE DI RESTITUZIONE DEVONO ESSERE INVIATE A

ASSISTENZA CLIENTI VIA INFO@BURMED.COM.

ISPEZIONE: Gli indumenti devono essere ispezionati al ricevimento per assicurarsi che il materiale protettivo sia privo di difetti. La denuncia dei difetti è richiesta entro 14 giorni. Si raccomandano ispezioni fluoroscopiche annuali documentate. Eventuali difetti nel materiale protettivo devono essere segnalati e valutati dal responsabile della sicurezza delle radiazioni dello stabilimento. Gli indumenti con difetti nel materiale protettivo che superano i criteri di accettazione della struttura devono essere rimossi dal servizio. Fibbie, velcro e cinghie posizionano i capi per una copertura adeguata. Gli indumenti con caratteristiche rotte o danneggiate che ne impediscono il corretto posizionamento devono essere rimossi dal servizio e riparati o sostituiti.

USO: Gli indumenti di protezione dalle radiazioni devono essere sempre indossati come previsto. Gli indumenti hanno lo scopo di proteggere chi li indossa sia da quelli primari che da quelli secondari (radiazioni diffuse che vengono riflesse o riemesse dai pazienti durante le procedure fluoroscopiche o a raggi X). Gli indumenti non forniscono una protezione completa dalle radiazioni; Pertanto, nessuna parte del corpo di chi lo indossa deve essere esposta al fascio di raggi X diretto. Lo stile del grembiule e il livello di protezione (Pb Eq) determinano la quantità di copertura e attenuazione del corpo fornita da un indumento. Gli indumenti e gli accessori devono essere sempre indossati come previsto per evitare danni e esposizioni non necessarie.

LIVELLI DI PROTEZIONE: Gli indumenti di protezione dalle radiazioni Burlington Medical, LLC sono disponibili in 0,25 mm, 0,35 mm e 0,50 mm Pb Eq. Gli indumenti contengono etichette permanenti che indicano il livello

di protezione e le dimensioni. L'attenuazione ai livelli di protezione designati è determinata mediante test in conformità alla norma IEC 61331-1:2014.

CONSERVAZIONE: I grembiuli di protezione dalle radiazioni devono essere appesi per le spalle o le cinghie su un gancio per grembiule. I grembiuli a raggi X devono essere arrotolati, non piegati, quando si viaggia. Evita di piegare, impilare o sedersi mentre indossi i grembiuli.

Non conservare i capi alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore. Gli indumenti devono essere conservati a temperature inferiori a 35° C / 95° F. L'uso, la pulizia e la conservazione corretti degli indumenti di protezione dalle radiazioni ne influiscono direttamente sull'integrità.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: Burlington Medical, LLC raccomanda che le strutture stabiliscano un programma documentato e regolare di pulizia profonda e disinfezione degli indumenti di protezione dalle radiazioni per aiutare a mitigare il rischio di trasmissione di agenti patogeni. Le pulizie profonde devono essere eseguite da un'azienda professionale di pulizia degli indumenti a raggi X. Le pulizie avanzate per aiutare a pulire ed eliminare gli organismi superficiali devono essere eseguite tra le pulizie profonde programmate regolarmente. Seguire le pulizie avanzate con una strofinata con acqua naturale. Si consigliano i seguenti detergenti: a base di perossido (salviette disinfettanti multisuperficie BioXco) o detergenti contenenti i seguenti principi attivi: ipoclorito di sodio, 0,65% o inferiore; R-cloruro di ammonio, 0,25% o inferiore; Cloruro di ammonio R1 e R2, 0,53% o inferiore; o perossido di idrogeno, 0,5% - 3,0%. Si raccomanda di evitare l'uso di solventi per la pulizia a base di petrolio, soluzioni contenenti candeggina (ipoclorito di sodio superiore allo 0,65%) o detergenti a base di alcol. Verifica la solidità del colore in un'area poco appariscente. Non immergere in liquidi. Non stirare. Non utilizzare lavatrici o asciugatrici. Non lavare a secco. Non sterilizzare in autoclave. Su richiesta sono disponibili istruzioni dettagliate per la pulizia e raccomandazioni in base al tipo di tessuto.

VESTIBILITÀ: Tutti i modelli di grembiule Burlington Medical, LLC sono dotati di fibbie, velcro e/o cinghie per facilitare la corretta vestibilità e funzione del prodotto. Fibbie, velcro e/o cerniere devono essere sempre allineati e fissati correttamente per tenere l'indumento saldamente in posizione. Regolare se necessario per garantire il mantenimento del comfort e della copertura desiderata.

SMALTIMENTO: Gli indumenti di radioprotezione contengono metalli pesanti. Le normative governative e ambientali devono essere seguite durante lo smaltimento dei prodotti che attenuano le radiazioni. Burlington Medical LLC ha opzioni di smaltimento per i nostri indumenti e prodotti. Tutti i materiali senza piombo sono prodotti senza polivinilcloruro (PVC) e sono sicuri per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi. Per ulteriori informazioni, contatta il team di assistenza clienti o il tuo Account Manager locale.

ESAME UE DEL TIPO DA PARTE DI: Organismo Notificato Shirley Technologies (Europe) Limited, Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13 Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublino 17, ROI, ha eseguito l'esame UE del tipo in conformità al Modulo B (UE) 2016/425 e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo SH00018. Questi sono ora detenuti da Shirley Technologies (Europe) Limited, Organismo Notificato 2895.

ESAME DEL TIPO NEL REGNO UNITO DA: Organismo approvato BTTG Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 IEH, Regno Unito. Ha effettuato l'esame del tipo del modulo B in conformità al modulo B (UE) 2016/425 e successive modifiche e recepito nel diritto del Regno Unito e ha rilasciato il certificato di esame del tipo del modulo B 523735. Questi sono ora detenuti da BTTG, Organismo Approvato 0338.

La SORVEGLIANZA UE secondo il Modulo D (UE) 2016/425 è stata eseguita dall'Organismo Notificato 2895, Shirley Technologies (Europe) Limited, Sky Business Centre, Port Tunnel Business Park, Office 13 Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublino 17, ROI, che ha rilasciato e detiene il certificato del Modulo D n. SH00993.

La SORVEGLIANZA del Regno Unito secondo il Modulo D (UE) 2016/425 è stata eseguita dall'Organismo Approvato 0338, BTTG Unit 6, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester, M17 IEH, Regno Unito, che ha rilasciato e detiene il certificato del Modulo D n. 54158.

3 Elmhurst St., Newport News, VA 23603
800-221-3466
www.burmed.com info@burmed.com